

Luxembourg, 20 février 2025

## Incident technique sur le vol LG9010

*Le vol LG9010 en direction de Luxembourg a dû retourner à l'aéroport de Dubaï suite à un incident technique.*

Ce jeudi 20 février 2025, le vol Luxair LG9010 au départ de Dubaï et à destination de Luxembourg a rencontré un incident technique limitant le confort des passagers, durant le vol. Le Boeing 737-8 de Luxair, immatriculé LX-LBL, a pu atterrir à l'aéroport de Dubaï sans aucun problème.

Les passagers ont été informés par le commandant et l'équipage et leur sécurité n'a à aucun moment été mise en péril.

Les passagers à bord ont été pris en charge et des solutions leur ont été proposées. Luxair a organisé un nouveau vol demain matin pour assurer leur retour au Luxembourg.

Luxair met tout en œuvre pour éviter les perturbations, mais la sécurité de ses passagers et équipages reste sa priorité absolue, et dans certains cas, des événements imprévus peuvent affecter les opérations.